

TPM 1000 Formband



TPM 1000

SZ


ARK-223056

A2

ARK-233056




10 Stck.




Das Formband TPM 1000 wird zum Formen von Bögen oder anderen geformten Elementen verwendet. Das TPM-Band ist eine Alternative zu den Dipolen des TSM-Satzes, mit erweiterten Anwendungs- und Befestigungslängenooptionen. **Das Formband kann auch als vollwertiger Ersatz für das Verbindungsstück (die Kupplung) verwendet werden.**

Die Gesamtlänge des Bandes beträgt 1000 mm und ist in 37 Segmente mit einem Ovalloch unterteilt. Zwischen den Segmenten befindet sich eine Perforation zum einfachen Abtrennen der gewünschten Länge durch einfaches Abbrechen oder Abschneiden mit einer Hebelschere. Das TPM-Band wird mit einer Schlossschraube M6×16 und einer Kettenradmutter M6 am Doppelquerträger der Rinne befestigt (Schraube und Mutter werden nicht mit dem TPM-Band mitgeliefert und sind separat zu bestellen). Die Befestigungsschrauben müssen immer so ausgerichtet sein, dass der Kopf in der Rinne liegt.



⚠ Mit dem TPM-Band lassen sich leicht verschiedene Winkel der aufeinanderfolgenden Bögen der Trassen erreichen.



⚠ Das Formband TPM kann in Situationen eingesetzt werden, in denen das Formelement versteift werden muss.



⚠ Das TPM-Band wird in den Doppelquerträger mit dem Schraubenkopf nach innen in die Rinne eingebaut.